

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2025〕70号

关于抚顺市新宾县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案的批复

新宾满族自治县水务局：

你局报送的《关于抚顺市新宾县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案审查审批的请示》（新水呈〔2025〕19 号）收悉，抚顺市水务局组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心召开了《抚顺市新宾县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案》（以下简称《实施方案》）技术审查会议。抚顺市水利工程技术审核中心形成了《关于报送〈抚顺市新宾县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案审查意见〉的报告》（抚水技审〔2025〕58 号）（简称《审查意见》）。经研究，依据该《审查意见》，基本同意该《实施方案》，现批复如下：

一、项目基本情况

基本同意该《实施方案》的项目范围、运行状况、工程投资及主要维修养护内容的论述。

二、项目存在的主要问题

红升水库工程经多年运行，存在工程设施老化失修，养护不及时等问题，极易影响水库的正常运行。

三、维修养护的主要内容

- 1、基本同意该《实施方案》所采用的技术规范及标准。
- 2、基本同意该项目的建设目标和内容。
- 3、基本同意该《实施方案》工程的总体布置及设计成果。

新宾县 2025 年度中型水库维修养护项目共涉及 1 座水库，红升水库

详细项目情况见附表 1。

四、施工组织设计

基本同意《实施方案》中施工工期安排。

五、施工安全保证措施

基本同意《实施方案》中施工安全措施。

六、概算与资金筹措

- 1、同意概算编制的原则和依据。
- 2、同意主要建筑材料采用辽宁省造价信息 2025 年第二季度材料价格。
- 3、核定工程总投资 9.9 万元，资金来源：省财政水利发展资金。

七、工程效益分析

基本同意该工程的效益分析。

附表 1

序号	项目名称	工程类别	工程具体地点	工程存在问题	工程维修养护内容		项目投资 (万元)
					维修	养护	
1	红升水库	中型	红升乡红升村	1、防汛物资库院内大门锈蚀严重，部分损坏，断裂 2、溢洪道下游交通桥护栏部分缺失 3、输水洞进口启闭机室台阶出现裂缝 4、输水洞进口启闭室防尘罩防尘效果差 5、坝下输水洞出口启闭机室原有输水洞压力管道内锈蚀严重、已漏水 6、溢洪道启闭室路及上坝路路灯头老化、损坏 7、水库责任公示牌人员有变动未更新 8、警示牌锈蚀，字体无法辨认	1、防汛物资库大门维修 8.55 m ² 2、溢洪道下游交通桥围栏新建 12m 3、输水洞进口启闭机室台阶维修 20.10 m ² 4、输水洞进口启闭机室维修防尘罩 2.8m（长）*2.5m（宽）*1.8m（高），中间设一道门 5、坝下输水洞出口启闭机室维修输水洞压力管道 2.3m 及其配件 6、维修溢洪道启闭室路及上坝路路灯头灯共 20 盏 7、水库责任人公示牌更新换贴 8、维修山体落石请勿靠近安全警示牌		9.29
				临时工程			0.23
				独立费用			0.38
				总投资			9.90

附件：关于报送《抚顺市新宾县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案审查意见》的报告（抚水技审〔2025〕58 号）



抚顺市水利局

2025 年 7 月 10 日印发