

抚顺市东洲河（东洲桥至抚顺县界 段）治理工程水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 抚顺市东洲河（东洲桥至抚顺县界段）
治理工程

项 目 编 号 _____

建 设 地 点 抚顺市东洲区

建 设 单 位 抚顺市直属水利工程建设管理办公室

验 收 单 位 抚顺亿东工程管理有限公司

2019年9月18日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	抚顺市东洲河（东洲桥至抚顺县界段）治理工程	行业类别	水利
主管部门 (或主要投资方)	抚顺市水务局	项目性质	新建建设类
水土保持方案批复机关、文号及时间	抚顺市水务局 抚水审字〔2019〕6号 2019年4月11日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	无		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	无		
项目建设起止时间	2018年4月1日开始施工 2019年5月7日工程结束		
水土保持方案编制单位	抚顺市水利勘测设计研究院有限公司		
水土保持初步设计单位	无		
水土保持监测单位	营口地拓水利技术开发有限公司		
水土保持施工单位	抚顺鑫淼水利工程有限公司		
水土保持监理单位	京水江河（北京）工程咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	抚顺亿东工程管理有限公司		

二、验收意见

抚顺市直属水利工程建设管理办公室于 2019 年 9 月 18 日，在抚顺市生态环境保护促进中心（七楼会议室）主持召开了“抚顺市东洲河（东洲桥至抚顺县界段）治理工程水土保持设施竣工验收”会议。参加会议的有：建设单位抚顺市直属水利工程建设管理办公室，水土保持施工单位抚顺鑫淼水利工程有限公司，水土保持方案编制单位抚顺市水利勘测设计研究院有限公司，水土保持监测单位营口地拓水利技术开发有限公司，水土保持监理单位京水江河（北京）工程咨询有限公司，水土保持设施验收报告编制单位抚顺亿东工程管理有限公司。会议成立验收组，验收组成员名单附后。

（一）项目概况

抚顺市东洲河（东洲桥至抚顺县界段）治理工程位于抚顺市东洲区，为改扩建建设类项目，建设范围为东洲河东洲桥至抚顺县界段（东经 $123^{\circ}54'$ ~ $124^{\circ}12'$ ，北纬 $41^{\circ}30'$ ~ $41^{\circ}52'$ ）。东洲河段治理河道长度 15.057km，左岸治理长度 9.209 km，右岸治理长度 5.848km。

工程主要由堤防工程区、施工道路区和施工生产生活区 3 部分组成。总占地面积 39.67hm^2 ，从占地性质看，永久占地 37.83hm^2 ，临时占地 1.84hm^2 ；从占地类型看，全部为河滩地。工程开挖总量为 71.48 万 m^3 ，填方总量为 80.76 万 m^3 ，外购石方量为 9.28 万 m^3 ，无废弃方。外购石方来源于抚顺市东露天矿。总投资 4000.60 万元，其中工程建设投资 3312.05 万元。资金来源为申请国家补和地方自筹 2 部分。建设期为 12 个月，2018 年 4 月~2019 年 4

月。

（二）水土保持方案批复情况

于 2018 年 8 月抚顺市水务局批复项目《抚顺市水务局关于抚顺市东洲河（东洲桥至抚顺县界段）治理工程初步设计报告的批复》（抚水发〔2017〕189 号）。

于 2019 年 4 月抚顺市水务局批复了本项目水土保持方案《关于抚顺市东洲河（东洲桥至抚顺县界段）治理工程水土保持方案报告的批复》（抚水审字〔2019〕6 号）。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

由于项目水土保持方案为补报，设计深度达到工程实施要求，新增水土保持措施直接实施。

（四）水土保持监测情况

2019 年 7 月委托营口地拓水利技术开发有限公司开展了项目水土保持监测工作，总体上看，项目已完成的防护、拦渣、土地整治、植物措施等工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，水土保持工程的实施明显改善项目区的生态环境。通过对工程实施的调查访问，证实在施工期没有发生水土流失事故，做到总体危害较小，达到防治水土流失的效果。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2019 年 7 月委托抚顺亿东工程建设管理有限公司组织开展项目的水土保持设施验收工作。经过项目实施过程资料整理及现场实地勘验总结，于 2019 年 9 月完成了抚顺市水务局关于抚顺市东洲河（东洲桥至抚顺县界段）治理工程水土保持设施验收报告。

本项目水土保持工程措施都已实施完毕，各项工程均按照水土保持方案设计施工修建，目前均运行良好，达到了防治水土流失、保护工程本身安全的防治效果，水土保持防治效果显著，达到经批准的水土保持方案的要求。

（六）验收结论

抚顺市水务局关于抚顺市东洲河（东洲桥至抚顺县界段）治理工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，经验收组复核，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1、对已完成的水土流失防治措施，要加强管护、维修，尤其是植物措施，要认真做好抚育管理。

2、在接下来的工作中，要配合地方水行政主管部门监督检查，保证水土保持设施正常运行。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	国志鹏	抚顺市直属水利工程建设管理办公室			建设单位
成 员	刘春	抚顺亿东工程管理有限公司			验收报告 编制单位
	王立强	抚顺亿东工程管理有限公司			
	刘刊	营口地拓水利技术开发有限公司			监测单位
	于春国	营口地拓水利技术开发有限公司			
	李建	京水江河（北京）工程咨询有限公司			监理单位
		京水江河（北京）工程咨询有限公司			
	侯萌萌	抚顺市水利勘测设计研究院			水土保持 方案编制 单位
		抚顺市水利勘测设计研究院			
	沙巧玉	抚顺鑫淼水利工程有限公司			施工单位
		抚顺鑫淼水利工程有限公司			

2018年9月18日